Teile und Zubehör - Einbauanleitung

Zusatzblatt zur Einbauanleitung Klimaautomatik BMW 5er-Reihe (E39) Best.-Nr. 01 29 9 789 679

Das im Einbausatz enthaltene Bedienteil Klimaanlage darf nicht eingebaut werden, wenn das Fahrzeug mit der SA 538 (Latentwärmespeicher) ausgestattet ist. ◄

Die Teilenummer für das entsprechende Bedienteil entnehmen Sie bitte dem ETK.

Best.-Nr. 01 29 9 410 938 X/97 Printed in Germany

source: www.ow.no

Parts and Accessories
Installation Instructions

Supplementary sheet to the Installation Instructions for Automatic Air Conditioning BMW 5 Series (E39) Order no. 01 29 9 789 679

⚠ The control unit for air conditioning contained in the installation kit should not be fitted if the vehicle is equipped with OE 538 (latent-heat storage system). ◄

Please refer to the EPC for the part number of the appropriate control unit.

Order no. 01 29 9 410 938 X/97 Printed in Germany

source: www.ow.no

Pièces et accessoires
Instructions de montage

Feuillet complémentaire aux instructions de montage
«Commande automatique de climatiseur»
BMW Série 5 (E39), n° de comm. 01 29 9 789 679

⚠ Ne pas installer le bloc de commande de climatiseur inclus dans le kit de montage si la voiture possède l'équipement spécial SA 538 (régulateur thermique). ◄

Le numéro de référence du bloc de commande approprié se trouve dans le catalogue ETK.

N° de comm. 01 29 9 410 938 X/97 Printed in Germany

source: www.ow.no

Onderdelen en accessoires
Montagehandleiding

Aanvullend blad bij de montagehandleiding airconditioning-automatic
BMW 5 serie (E39) Best.-nr. 01 29 9 789 679

⚠ Het in de montageset aanwezige bedieningselement airconditioning mag niet worden ingebouwd, als de auto met de SA 538 (latentwarmteaccumulator) uitgerust is. ◄

Het onderdeelnummer voor het betreffende bedieningselement vindt u in de ETK.

Best.-nr. 01 29 9 410 938 X/97 Printed in Germany

source: www.ow.no

Delar och tillbehör
Monteringsanvisning

Tilläggsblad till monteringsanvisning för klimatautomatik
BMW 5 serie (E 39), best.nr 01 29 9 789 679

⚠ Manöverdelen som ingår i monteringssatsen till luftkonditioneringen får inte monteras när bilen är utrustad med SA 538 (latentvärmeackumulator). ◄

Artikelnumret för aktuell manöverdel framgår av reservdelskatalogen.

Best.nr 01 29 9 410 938 X/97 Printed in Germany

source: www.ow.no

Ricambi e accessori
Istruzioni per il montaggio

Supplemento alle istruzioni di montaggio
Climatizzatore automatico
BMW Serie 5 (E39) Nr. d'ord. 01 29 9 789 679

L'elemento di comando contenuto nel kit di montaggio Climatizzatore automatico non può essere montato se la vettura dispone dell'optional 538 (accumulatore di calore latente). ◄

I numeri articolo per l'lemento di comando in questione si trovano nel catalogo elettronico dei ricambi (ETK).

source: www.ow.no